3 repuestos de módulo de agarre para 1011x y 1013x

Lima



Número de articulo: 100277

3 repuestos de módulo de agarre para 1011x, sistema de soporte de pared higiénico, Hi-Flex y para 1013x, módulo de banda de agarre.

Información General

Color	Lima
Material	TPE Goma
País de Origen	Dinamarca

Dimensiones del Producto

Longitud/Profundidad	120 mm
Ancho	100 mm
Altura	24 mm
Peso Neto	0.043 kg

Detalles de Embalaje y Envío

Cantidad por Caja	20 Pzas.
Cantidad por capa (palé)	320 Pzas.
Cantidad por Paleta (80 x 120 x 180 cm)	3200 Pzas.
Caja Longitud/Profundidad	293 mm
Caja Ancho	190 mm
Caja Altura	175 mm
Envase de plástico (símbolo de reciclaje “4”) - LDPE por unidad	0.005 kg
Embalaje de cartón (símbolo de reciclaje “20” PAP) por unidad	0.006 kg
Total Tare Weight	0.011 kg
Peso Bruto	0.05 kg
Metro cúbico	0.000288 M3
Codigo GTIN-13	5705022036062
Codigo GTIN-14	15705028036056
Codigo de mercancía	39241000

Detalles de Cumplimiento y Normas

Cumple con (CE) 1935/2004 sobre materiales en contacto con alimentos[1]	No

Número de articulo: 100277

Producido conforme al Reglamento (CE) Nº 2023/2006 (Buenas prácticas de fabricación)	Si
Material prima probada por la FDA (21)[1]	Si
Cumple con UK 2019 No. 704 sobre materiales en contacto con alimentos	Si
Conforme con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)	Si
Complies with California Proposition 65	Si
Cumple con Halal y Kosher	Si
PFAS añadidos intencionalmente	No

Datos Técnicos

Altura del palé	185 cm

Límites de Uso

Temperatura de esterilización recomendada (autoclave)	121 °C
Máxima temperatura de limpieza (Lavavajillas)	93 °C
Máxima temperatura de uso (para el contacto con alimentos)	40 °C
Máxima temperatura de uso (sin contacto con alimentos)	80 °C
pH mín. de concentración durante el uso	2 pH
pH máxi. de concentración durante el uso	10.5 pH

Detalles de Sostenibilidad

Código de identificación de plásticos multimateriales - "7"	Si

Por ello, todos los equipos nuevos se deben limpiar, desinfectar, esterilizar y todas etiquetas deben ser quitadas, antes de su utilización, del modo adecuado para el uso que vayan a recibir, es decir, si se trata de una zona de producción de alimentos de bajo riesgo o de alto riesgo, si se van a utilizar en zonas hospitalarias generales o en unidades de cuidados intensivos, etc.
1. Consulte la Declaración de Conformidad para más información sobre el contacto con alimentos